

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04315	車名 エルフ	形状 木平 標準ロング 高床		
初年度 令和2年02月	型式 2RG-NKR88AR	車体番号 NKR88-7002268		
乗員 3人	走行距離 34,285 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 精工ラック				

シフト スーマー	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0, アイドリングストップ, ドラレコ, DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)
--

外寸(長さ) 5,990 mm	外寸(幅) 1,910 mm	外寸(高さ) 2,120 mm
内寸(長さ) 4,360 mm	内寸(幅) 1,810 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)	2	2		
	2	2	2	2
スペア	10			
フロント 195/85R16	リア //			

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 ミッション下部オイルしみ小
--------------	-----------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネル傷凹み ・横根太割れ(2本、F3、4本目) ・床板一部割れ ・右テールレンズ割れ ・AC風向切替えノブ欠
--------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。