

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500013	車名 いすゞ フォワード	形状 冷蔵冷凍車PG		
初年度 平成30年1月	型式 2PG-FSR90S2	車体番号 FSR90-7008173		
乗員 2人	走行距離 402,000 km	最大積載量 4,900 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 東プレ XV72L0S 2018/1 サイドドア リア扉観音 床材キーストン ラッシング2段 エバハウス 90度ストッパー 断熱材 サイド75mm リア75mm<パワーゲート>新明和 S2202008555 格納2枚折				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有			

その他装備 バックカメラ 坂道発進補助 車輛逸脱警報装置


外寸(長さ) 8,550 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,480 mm
内寸(長さ) 5,970 mm	内寸(幅) 2,280 mm	内寸(高さ) 2,200 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>7</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	9	9	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	9	9	9	スペア	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
9	9	9	9																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
9	9	9	9																	
スペア	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 無

フロント 245/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所サビ小	車輛状態 庫内温度8.5℃→-19.0℃(2時間)

