

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表


管理No G-04261	車名 レンジャー	形状 アルミウイング セミワイド		
初年度 平成24年01月	型式 SKG-FC9JJAA	車体番号 FC9JJA-10241		
乗員 2人	走行距離 134,415 km	最大積載量 3,250 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2011/12 日本フルーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 精工ラック ツールBOXステンレス				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
ETC1.0,バックカメラ,スペアキー,アイドリングストップ,キセノンライト,ナビ,ドラレコ,DPR, ESスタート

外寸(長さ) 7,800 mm	外寸(幅) 2,320 mm	外寸(高さ) 3,480 mm
内寸(長さ) 5,740 mm	内寸(幅) 2,230 mm	内寸(高さ) 2340mm 門口2250 mm

タイヤ状態(分山)	キャブ内部																				
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>要交換</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2	要交換						5	5	5	5					スペア	8			汚れ 中
	2	要交換																			
5	5	5	5																		
スペア	8																				
フロント 225/80R17.5	シート破れ 無し																				
リア //	フロントガラス 飛び石有																				



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 パワステポンプオイルしみ小 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
--	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ウイング部シリンダーオイルしみ ・庫内灯1ヶ不灯
--------------	--------------------------------------

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。