

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04170	車名 クオン	形状 アルミウイング パワーゲート ハイルーフ 4軸低床		
初年度 平成31年03月	型式 2PG-CG5CA	車体番号 JNCMB02G9JU032178		
乗員 2人	走行距離 486,293 km	最大積載量 13,300 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 令和8年03月24日
上物 2018/2 トレクス リア観音扉 ラッシング2段 精工ラック フェンダーステンレス Sバンパーメッキ 2019/1 極東開発 格納ゲート 1t				

シフト エスコット(2ペダル)	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 390-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
ETC1.0,アルミホイール,キーレス,スペアキー,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,ナビ,
EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー,トラフィックアイブレーキ,トラフィックアイクルーズ
(メッキ)コーナー、ミラー、グリル、Fバンパー、フェンダーガーニッシュ、ステップ、サイドパネル下部

外寸(長さ) 11,980 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,760 mm
内寸(長さ) 9,610 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2620mm 門口2540 mm

フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有 割れ右5mm


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・左コーナーパネル下部割れ ・右リア車高灯1個外れ ・エア漏れ ・タイロッドエンドブーツ全四カ所切れ ・テールランプレンズ左右割れ

GROOVAVE
Truck dealer