

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04337	車名 キャンター	形状 木平 10尺 全低床		
初年度 令和4年12月	型式 2RG-FBA20	車体番号 FBA20-592771		
乗員 3人	走行距離 11,003 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 130-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,スベアキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, ナビ, DPF, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB), スマートキー2個
-------	--

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,120 mm	内寸(幅) 1,610 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア			
8	8																				
8	8	8	8																		
スペア																					
フロント	リア																				

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ボディー各所傷 ・キャブバックパネル傷 ・床板一部割れ

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。