

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04349	車名 エルフ	形状 資源回収車 10尺 フルフラットロー		
初年度 平成28年04月	型式 TRG-NKR85A	車体番号 NKR85-7053237		
乗員 3人	走行距離 30,357 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 メーカー不明 造りボデー 容積6.4立米 1方開(リア3枚扉) 鳥居縞アルミ 床鉄				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 水色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 アイドリングストップ, ASR, ドラレコ, DPD, HSA
--

外寸(長さ) 4,800 mm	外寸(幅) 1,830 mm	外寸(高さ) 2,220 mm
内寸(長さ) 3,140 mm	内寸(幅) 1,660 mm	内寸(高さ) 1,300 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	2	5	5
	スペア	10	
フロント 205/70R16	リア //		

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 ヘッドカバーオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。