

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04317	車名 エルフ	形状 アルミバン パワーゲート 4WD 10尺 フルフラットロー		
初年度 令和3年03月	型式 2RG-NMS88AN	車体番号 NMS88-7000963		
乗員 3人	走行距離 99,019 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2021/2 日本フルーフ ゲート蓋 ラッシング2段 荷箱内パネル下部縞アルミ リアフェンダーステンレス 2020/11 新明和 垂直ゲート 600kg 室内リモコン				

シフト F5	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,ドラレコ(SD欠),DPD, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)
--

外寸(長さ) 4,990 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,850 mm
内寸(長さ) 3,290 mm	内寸(幅) 1,780 mm	内寸(高さ) 1,890 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スペア</td> <td style="text-align: center;">欠</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			□	□			8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	欠	□	
8	8																			
□	□																			
8	8	8	8																	
□	□	□	□																	
スペア	欠	□																		
フロント 205/75R16	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・PG開閉レバー固い
--------------------	--------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。