

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04327	車名 デュトロ	形状 高所作業車		
初年度 平成26年01月	型式 TKG-XZU600F	車体番号 XZU600-0006778		
乗員 3人	走行距離 112,406 km	最大積載量 350 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2014/1 アイチ SN15B 電工仕様 作業床高さ14.6m 絶縁バケット250kg サブバッテリー ウインチ 充電コンセント アワメーター3462h				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,DPR,ESスタート
--

外寸(長さ) 5,580 mm	外寸(幅) 1,930 mm	外寸(高さ) 3,400 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スペア</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			□	□			8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	10	□	
8	8																			
□	□																			
8	8	8	8																	
□	□	□	□																	
スペア	10	□																		
フロント 205/80R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 ヘッドカバーオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上物各所傷</li> <li>・キャブバックパネル傷、一部加工穴</li> <li>・操作盤(出)反応悪い</li> </ul>
--------------	--

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。