

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500010	車名 いすゞ エルフ	形状 アルミバン		
初年度 平成27年03月	型式 TRG-NPR85AN	車体番号 NPR85-7051562		
乗員 3人	走行距離 327,000 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 フルハーフ DLK T2DS989 ラッシング2段 床木製 S扉スライド R扉観音 90度ストッパー				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有			

その他装備 バックカメラ キーレス アイドリングストップ ASR 坂道発進補助 ドライブレコーダー
--


外寸(長さ) 6,470 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,090 mm
内寸(長さ) 4,470 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 2,160 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		

フロント 205/75R16	リア //
-------------------	----------

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 無 (焦げ穴有)

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 エンジンオイルにじみ	ミッション、デフ状態 良好
----------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態
--------------	------

