

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04390	車名 レンジャー	形状 2.9t吊3段後方クレーン 木平		
初年度 平成25年06月	型式 TKG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-13072		
乗員 3人	走行距離 53,328 km	最大積載量 2,550 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2013/6 タダノ ZE303HR フックイン ラジコン 2013/4 東洋ボデー 13421232 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,DPR
-------	------------

外寸(長さ) 7,910 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 3,140 mm
内寸(長さ) 5,300 mm	内寸(幅) 2,130 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	8	8	8
	スペア	10	
フロント 225/80R17.5	リア //		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・ミラーステーブラケット割れ ・クレーンワイヤーキンク
--------------	--

**GROOVAVE**  
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。