

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04415	車名 デュトロ	形状 強化ダンプ 全低床		
初年度 平成27年08月	型式 TKG-XZU620T	車体番号 XZU620-0008782		
乗員 3人	走行距離 66,542 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2015/7 新明和 DR2-0110SY 3方開 手動コボレーン ロックピン				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,スペアキー,DPR

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,060 mm	内寸(幅) 1,590 mm	内寸(高さ) 370mm 床下840 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	5			5	5	5	5	スペア	8		
5	5											
5	5	5	5									
スペア	8											
フロント 195/85R16	リア //											

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 エンジン左側インタークーラーパイプ廻りオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネル傷 ・リアナンバーステー曲り
--------------	---

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。