

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04446	車名 デュトロ	形状 2台積キャリアカー		
初年度 平成30年09月	型式 2KG-XZU720M	車体番号 XZU720-0015677		
乗員 3人	走行距離 209,064 km	最大積載量 3,400 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2018/6 ユニック UC-21W ネオW ウインチ ラジコン 油圧ゲート				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0, スペアキー, ナビ, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS)

外寸(長さ) 7,670 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 2,950 mm
内寸(長さ) 5,650 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	5	5	8					スペア	8		
8	8																			
8	5	5	8																	
スペア	8																			
フロント 225/80R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・上物各所傷 ・ウインチワイヤーキンク
--------------	--------------------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。