

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04468	車名 フォワード	形状 アームロール ベッド付		
初年度 平成20年02月	型式 PKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7004835		
乗員 2人	走行距離 437,163 km	最大積載量 3,850 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2008/1 新明和 CCA44-21 ツインホイスト キャブバックステップ 手動下部ローラー				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス, アイドリングストップ, DPD, HSA
--

外寸(長さ) 6,090 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,470 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	8	8	8						スペア	5			
	8	8																							
	8	8	8	8																					
スペア	5																								
フロント 225/80R17.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 エンジンブレ小 ロッカーカバーオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・リアフェンダー曲り ・キーレス不良
--------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。