

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04476	車名 フォワード	形状 木平 ベッド付		
初年度 平成28年12月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7093818		
乗員 3人	走行距離 174,156 km	最大積載量 3,800 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 床フック4対 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, ドラレコ(SD欠),DPD, HSA
--

外寸(長さ) 8,480 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 2,520 mm
内寸(長さ) 6,220 mm	内寸(幅) 2,170 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									5	5	5	5						スペア	10			
	5	5																							
	5	5	5	5																					
スペア	10																								
フロント 225/90R17.5	リア																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・ボデー塗装済 ・ヘッダーパネル曲り ・縦根太一部割れ

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。