

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04406	車名 デュトロ	形状 パネルバン 現金輸送車 パワーゲート ワイドロング		
初年度 平成29年09月	型式 2KG-XZU710M	車体番号 XZU710-0023470		
乗員 3人	走行距離 29,583 km	最大積載量 3,750 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2017/7 キタムラ ゲート被せ リア観音扉 左スライドドア ラッシング1段 床鉄 各パネルアルミ 2017/7 キタムラ オートターン 1t 室内リモコン				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,DPR, VSC, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS)

外寸(長さ) 6,510 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,370 mm
内寸(長さ) 4,340 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 1,360 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 225/80R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・箱各所傷 ・荷箱サイドドア鍵欠 ・左右ドアオートロック
--------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。