

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04513	車名 エルフ	形状 ダンプ 10尺 フルフラットロー		
初年度 令和2年11月	型式 2RG-NJR88AD	車体番号 NJR88-7005316		
乗員 3人	走行距離 117,979 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2020/8 極東開発 DD02-31 3方開 ロックピン				

シフト F5	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	キーレス、スペアキー、LEDヘッドライト、DPD、HSA、LDWS、IESC、プリクラッシュブレーキ (PCB) (メッキミラー、グリル、Fバンパー、コーナー、サイドパネル(下部)、ステップスカート)
-------	---

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
フロント 205/70R16	リア //																				

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 エンジン左側オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボディー各所傷凹み</li> <li>・キャブバックパネル傷</li> <li>・燃料タンク凹み</li> <li>・左フォグ不灯</li> <li>・ナビ不良</li> </ul>
--------------	---

# GROOVAVE

## Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。