

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04484	車名 エルフ	形状 木平 10尺 フルフラットロー		
初年度 平成31年02月	型式 TPG-NJR85A	車体番号 NJR85-7072596		
乗員 3人	走行距離 68,694 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 ロープ穴2対 床フック2対				

シフト F5	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 ETC1.0,ASR, ドラレコ(SD欠),DPD, HSA

外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,960 mm
内寸(長さ) 3,120 mm	内寸(幅) 1,630 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 195/75R15	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパンオイルしみ インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 左右タイロッドエンドブーツ切れ
---	-------------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネルシーラー補修跡、凹み
--------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。