

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04480	車名 エルフ	形状 木平 10尺 フルフラットロー		
初年度 令和7年04月	型式 2TG-NJR88AF	車体番号 NJR88-7023354		
乗員 3人	走行距離 25,054 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年04月14日
上物 3方開 ロープ穴3対 鳥居鉄板張り				

シフト アイシム	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,ナビ,ドラレコ
--

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,120 mm	内寸(幅) 1,630 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8					8	8	8	8					スペア	10		
	8		8																	
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 195/75R 15	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネル傷凹み ・鳥居傷凹み
--------------	---

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。