

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04408	車名 デュトロ	形状 木平 ワイドロング 全低床		
初年度 令和2年08月	型式 2RG-XZU710M	車体番号 XZU710-0031023		
乗員 3人	走行距離 50,936 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 丸かんフック3対 精工ラック				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ, LEDヘッドライト,DPR, VSC
--

外寸(長さ) 6,190 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,230 mm
内寸(長さ) 4,360 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 370mm 床下830 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 205/70R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態
--------------	------------

フレーム状態 フレーム所々錆小、塗装跡	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネル傷凹み
------------------------	-------------------------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。