

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04474	車名 エルフ	形状 木平 パワーゲート 10尺 フルフラットロー 2.95t4ナンバー		
初年度 令和元年12月	型式 2RG-NKR88A	車体番号 NKR88-7002714		
乗員 3人	走行距離 174,605 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 床編鉄 2019/10 極東開発 垂直ゲート 600kg				

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス, アイドリングストップ, DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)
---

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
内寸(長さ) 3,070 mm	内寸(幅) 1,620 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スペア</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			□	□			8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	10	□	
8	8																			
□	□																			
8	8	8	8																	
□	□	□	□																	
スペア	10	□																		
フロント 205/75R16	リア //																			

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 リアクランクシールオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
---------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷 ・キャブバックパネル傷 ・左リアバックランプレンズヒビ
--------------	--

# GROOVAVE

## Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。