

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500025	車名 三菱 ファイター	形状 冷蔵冷凍車		
初年度 令和2年02月	型式 2KG-FK74F	車体番号 FK74F-600047		
乗員 2人	走行距離 512,394 km	最大積載量 2,350 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消
上物 東プレ 2020/2 XV42LOC-T サイドドア(左右) リア観音扉 床シマアルミ ラッシング2段 90度ストッパー 断熱80mm(サイド、リア)				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 茶	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有(左)			


その他装備 坂道発進補助装置 ETC2.0 エアサスコントローラー

外寸(長さ) 8,240 mm	外寸(幅) 2,400 mm	外寸(高さ) 3,390 mm
内寸(長さ) 5,950 mm	内寸(幅) 2,110 mm	内寸(高さ) 2,130 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	5	5	5	スベア	10	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
5	5																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
5	5	5	5																	
スベア	10	<input type="checkbox"/>																		
フロント 225/85R17.5	リア 〃																			

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 有

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
エンジン状態 オイルにじみ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内温度 13°C→-12°C(2h)

