

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-500022	車名 いすゞ エルフ	形状 アルミバン		
初年度 平成29年10月	型式 TRG-NLR85AN	車体番号 NLR85-7030921		
乗員 3人	走行距離 149,017 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 日本フルハーフ DLKT2DY960 サイドドア (左右) リア観音扉 床木製				

シフト F5	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有 (左)			

その他装備 アイドリングストップ 坂道発進補助装置 キーレス
-----------------------------------


外寸(長さ) 5,000 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,670 mm
内寸(長さ) 3,140 mm	内寸(幅) 1,780 mm	内寸(高さ) 1,740 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">6</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">6</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">6</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">6</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">6</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	6	6			6	6	6	6	スペア	6		
6	6											
6	6	6	6									
スペア	6											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無

フロント 195/75R15	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 オイルにじみ	ミッション、デフ状態 良好
------------------	------------------

フレーム状態 ・サビ有	車輛状態 ・ルーフサビ有
----------------	-----------------

