

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03988	車名 ダイナ	形状 低温冷凍車 パワーゲート 高床 ワイド超ロング		
初年度 平成30年11月	型式 2KG-XZU720	車体番号 XZU720-0016281		
乗員 3人	走行距離 70,254 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和9年01月14日
上物 2019/9 東プレ XV35LSD-U エバハウス スタンバイ 2019/9 東プレ リア観音扉 両側サイドドア ラッシング2段 床縞アルミ 断熱80mm(サイド、リア) 2019/9 新明和 格納ゲート 箱内リモコン				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			


その他装備 ETC1.0,キーレス, DPR, VSC, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS)

外寸(長さ) 7,320 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 3,230 mm
内寸(長さ) 5,380 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 1830mm 門口1820 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5		5								5	5	2	2							スペア	2		
	5		5																						
	5	5	2	2																					
	スペア	2																							
フロント 215/85R16 120/118L	リア //																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・PW不良

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。