

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04379	車名 レンジャー	形状 アルミバン ワイド ベッド付 リアエアサス		
初年度 平成24年03月	型式 SKG-FD7JUAG	車体番号 FD7JUA-10093		
乗員 2人	走行距離 (*162658 km)	最大積載量 2,450 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2012/3 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング3段				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,バックカメラ,キセノンライト,ドラレコ,DPR,ESスタート,スキャンニングクルーズ (メッキ)Fバンパー
-------	---

外寸(長さ) 11,460 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,740 mm
内寸(長さ) 9,200 mm	内寸(幅) 2,380 mm	内寸(高さ) 2730 門口2670 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	8	8	8							スペア	2		
	8	8																								
	8	8	8	8																						
	スペア	2																								
フロント 225/80R17.5	リア //																									

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	
飛び石有 Fガラス数か所割れ1cm リペア済	



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 Fクランクシールオイルしみ小 オイルパンオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
---	------------------

フレーム状態 内側各所錆 リアNO2クロスメンバー下面錆穴	車輛状態 ・サイドバンパー左右カバー先欠 ・庫内傷、割れ ・床板削れ ・ハンドルグリップ切れ
-------------------------------------	--

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。