

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04309	車名 エルフ	形状 アルミバン パワーゲート ワイドロング		
初年度 令和2年01月	型式 2RG-NPR88AN	車体番号 NPR88-7000570		
乗員 3人	走行距離 94,526 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/7 日本フルーフ リア観音扉 左スライドドア ラッシング2段 2019/11 極東開発 格納ゲート 1t ラジコン				

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スペアキー,アイドリングストップ,ドラレコ,DPD,HSA,LDWS,IESC,プリクラッシュブレーキ(PCB)
---

外寸(長さ) 6,360 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,060 mm
内寸(長さ) 4,480 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2,160 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
スペア	10			
フロント 225/70R16	リア //			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパンオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------	------------------

フレーム状態 各所錆小(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・荷箱内パネル擦れ ・PG骨組み塗装跡 ・90度ストッパー押さえヒンジ欠 ・右テールランプレンズ割れ
---------------------------	---

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。