

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03035	車名 デュトロ	形状 バキュームカー ワイドセミロング 高床		
初年度 平成25年06月	型式 TKG-XZU700X	車体番号 XZU700-0002239		
乗員 3人	走行距離 34,115 km	最大積載量 3,600 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和9年03月26日
上物 2012/12 モリタエコノス VBR436 最大容積3600L 積載物：糞尿 ホースリール 吸、排出ホース 脱臭器				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー			


その他装備 ETC1.0,スペアキー, DPR

外寸(長さ) 5,930 mm	外寸(幅) 2,100 mm	外寸(高さ) 2,340 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10									10	10	10	10							スペア	10		
	10	10																							
	10	10	10	10																					
	スペア	10																							
フロント 225/80R17.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・排水ホース補修跡
--------------	-------------------

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。