

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-500019	車名 UD コンドル	形状 バン		
初年度 平成28年06月	型式 TKG-MK38L	車体番号 JNCLSC0AXGU008931		
乗員 2人	走行距離 135,735 km	最大積載量 3,150 kg	排気量 4,670 cc	車検期限 抹消
上物 SGモーターズ SSF-B0291 R扉観音3枚 床ローラー 床木製 90度ストッパー デンソー 444100-1780 -32°C設定 仕切板				

シフト F6	原動機 GH5	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有 (左)			

その他装備 バックカメラ キーレス ハロゲンライト ドライブレコーダー
--


外寸(長さ) 8,530 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,550 mm
内寸(長さ) 6,450 mm	内寸(幅) 2,110 mm	内寸(高さ) 2,490 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			4	6	4	4	スベア	6		
8	8											
4	6	4	4									
スベア	6											

フロント 225/80R17.5	リア //
---------------------	----------

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 有

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 オイルにじみ	ミッション、デフ状態 良好
------------------	------------------

フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ &lt;左&gt; 冷蔵15°C→0°C (30分)</li> <li>・ &lt;右&gt; 冷凍13°C→-14°C (30分)</li> <li>・ 上物全面ペイント有</li> </ul>
--------------	--

# GROOWAVE

Truck dealer