

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04423	車名 ダイナ	形状 セーフティーローダー Gパッケージ		
初年度 令和7年08月	型式 2KG-XZU722	車体番号 XZU722-0014210		
乗員 3人	走行距離 868 km	最大積載量 2,850 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和9年08月24日
上物 2025/6 ユニック UC-35NETRS ネオ5 ウインチ ラジコン リア油圧ゲート 左右アオリ開閉式 丸かんフック6対				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, スマートキー, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー (メッキ)グリル, Fバンパー(1部)
--

外寸(長さ) 7,610 mm	外寸(幅) 2,240 mm	外寸(高さ) 2,260 mm
内寸(長さ) 5,720 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 100mm 床下970 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
フロント 215/70R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 無し
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・未使用車

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。