

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04437	車名 フォワード	形状 ダンプ		
初年度 平成28年09月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7097285		
乗員 3人	走行距離 49,117 km	最大積載量 3,600 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2016/4 極東開発 DD04-35 電動コボレーン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス,アイドリングストップ,ドラレコ(SD欠),DPD, HSA
--

外寸(長さ) 5,430 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,500 mm
内寸(長さ) 3,400 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 340 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 225/80R17.5	リア //																			

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 噴射ポンプ廻りオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-------------------------	------------------

フレーム状態 左Fフレームフック部凹み リアNO1クロスメンバー凹み	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・床波、横根太曲り ・コボレーン枠曲り
--	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。