

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04506	車名 レンジャー	形状 Lゲートダンプ		
初年度 平成29年12月	型式 2KG-FC2ABA	車体番号 FC2AB-101234		
乗員 3人	走行距離 15,152 km	最大積載量 3,400 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2017/11 新明和 DRF4-0C03SY 電動コボレーン				

シフト FAT	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0, アイドリングストップ, DPR, VSC

外寸(長さ) 5,480 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,520 mm
内寸(長さ) 3,150 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 340 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>□</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>5</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>	□	2	2	□	□	□	□	□	5	5	5	5	□	□	□	□	スベア	5	□	
□	2	2	□																	
□	□	□	□																	
5	5	5	5																	
□	□	□	□																	
スベア	5	□																		
フロント 225/80R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・コボレーン幌シート破れ ・床波、横根太曲り
--------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。