

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04143	車名 レンジャー	形状 高所作業車		
初年度 平成27年06月	型式 TKG-FC9JGAP	車体番号 FC9JGA-11118		
乗員 2人	走行距離 25,922 km	最大積載量	排気量 5,120 cc	車検期限 令和9年04月27日
上物 2015/6 アイチ SK27A 作業床高さ27m バケツ200kg アワメーター1879h				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,ESスタート

外寸(長さ) 8,650 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 3,740 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	8	□	
8	8															
8	8	8	8													
□	□	□	□													
スペア	8	□														
フロント 235/70R17.5 127/125J	リア //															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 エンジンブレ小 タービン～インタークーラーホース部オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
---	------------------

フレーム状態 各所錆小(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態
---------------------------	------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。