

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04443	車名 レンジャー	形状 アームロール ベッド付		
初年度 平成28年09月	型式 TKG-FD9JGAA	車体番号 FD9JGA-10602		
乗員 2人	走行距離 129,817 km	最大積載量 3,750 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年09月10日
上物 2016/8 新明和 CCA44-31 ツインホイスト キャブバックステップ				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,バックカメラ, アルミホイール, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, DPR, ESスタート (メッキ)Fバンパー、グリル、ミラー、ミラーステー
-------	--

外寸(長さ) 6,330 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,670 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	8	8		
	5	5	5	5
	スペア	8		
フロント 225/80R17.5	リア //			

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 インタークーラーバイパスオイルしみ小 エンジンリア側ヘッドオイルしみ小	ミッション、デフ状態 クラッチカタカタ音
--	-------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネルガラス欠(編アルミ埋め) ・左キャブステップ凹み ・Fサブフレーム先凹み
--------------	--

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。