

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04438	車名 ギガ	形状 ダンプ 2デフ		
初年度 平成28年10月	型式 QPG-CXZ77BT	車体番号 CXZ77BT-7001192		
乗員 2人	走行距離 190,742 km	最大積載量 8,500 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 令和8年10月23日
上物 2016/8 新明和 DRS11-02S0 電動コボレーション プロテクターはしご付 リアフェンダー、ツールBOX、Sバンパーステンレス 燃料タンク、リアアオリ、リアバンパー、リアフレーム先ステンレス張り				

シフト F7	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 紫	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 アルミホイール、キーレス、アイドリングストップ、キセノンライト、ドラレコ、DPD、HSA、IESC (メッキ)コーナー、グリル、Fバンパー、ミラー、ステップ、フェンダーガーニッシュ(一部ウロコステン)、キャブはしご、ドアノブ、ドア一部窓扱い
--

外寸(長さ) 7,700 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,490 mm
内寸(長さ) 5,100 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 520 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
	8	8	8	8
スペア				
フロント 11R22.5	リア //			

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 左リアアクスルズレ
--------------	-------------------------

フレーム状態 フレーム付着物 サブフレーム所々錆小	車輛状態 ・コボレーションシート破れ ・ボディー各所傷凹み ・右サイドマーカー3か所外れ、1カ所不灯
---------------------------------	---

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。