

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04407	車名 エルフ	形状 木平 10尺 フルフラットロー		
初年度 平成31年03月	型式 TPG-NJR85A	車体番号 NJR85-7074153		
乗員 3人	走行距離 89,495 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開				

シフト F5	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 キーレス, ASR,DPD, HSA

外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,960 mm
内寸(長さ) 3,120 mm	内寸(幅) 1,620 mm	内寸(高さ) 380mm 床下830 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2	2									2	2	2	2						スペア	10			
	2	2																							
	2	2	2	2																					
スペア	10																								
フロント 195/75R15	リア //																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネル傷 ・燃料タンク傷凹み
--------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。