

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04521	車名 デュトロ	形状 プレスパッカー		
初年度 平成29年11月	型式 TPG-XZU600X	車体番号 XZU600-0016799		
乗員 3人	走行距離 71,877 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2017/4 極東開発 GB43-27-S プレス式 4.3立米 汚水タンク 連続スイッチ				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 薄紫	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スペアキー, アイドリングストップ,ブレーキロック,ドラレコ(SD欠),DPR, VSC, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー (PCS)
--

外寸(長さ) 5,290 mm	外寸(幅) 1,850 mm	外寸(高さ) 2,300 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>要交換</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			□	□			2	5	要交換	5	□	□	□	□	スペア	欠	□	
8	8																			
□	□																			
2	5	要交換	5																	
□	□	□	□																	
スペア	欠	□																		
フロント 205/85R16	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・看板消し塗装 ・上物各所傷
--------------	---------------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。