

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04611	車名 レンジャー	形状 アームロール ベッド付		
初年度 平成31年03月	型式 2KG-FD2ABA	車体番号 FD2AB-111018		
乗員 3人	走行距離 232,248 km	最大積載量 3,600 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2019/2 新明和 CCA44-31 ツインホイスト キャブバックステップ付 手動下部ローラー リアバンパーステンレス張り				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 薄紫/紫	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備
ETC2.0,バックカメラ,スベアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,DPR,VSC,ESスタート,車線逸脱警報,プリクラッシュセーフティー
(メッキ)Fバンパー,グリル,コーナー,ミラー,ミラーステー,ホイールカバー,ドアガーニッシュ,Fフェンダーカバー,ステップ,左ドア三角窓枠

外寸(長さ) 6,170 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,680 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	8	8	8
	スベア	5	
フロント 225/80R17.5	リア //		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ブームブラケット亀裂小

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。