

該当 なし	交換	×	締付	T
点検 良好	修理	△	清掃	C
特定 整備	調整	A	給油(水)	L
			省略	P

定期点検用整備記録簿(12ヵ月定期点検整備)

特定整備記録簿(写)

☆印は6ヵ月4,000km以下
★印は12ヵ月8,000km以下の走行距離によって省略できる項目

車名及び型式 日野 XZU652F	自動車登録番号又は車両番号
原動機の型式 N04C M2/2年	車台番号 XZU652-0001840

別表5

点検の結果及び整備の概要

■ かけ取り装置

- ✓ ハンドルの操作具合
- ✓ ハンドルの遊び、がた
- T ギヤ・ボックスの取付けの緩み
- ✓ ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
- ✓ ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
- ✓ ナックルの連結部のがた
- ✓ ホイール・アライメント
- ✓ パワー・ステアリングベルトの緩み、損傷
- ✓ パワー・ステアリング装置の油漏れ
- ✓ パワー・ステアリング装置の油量
- ✓ パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

■ 制動装置

- ✓ ブレーキ・ペダルの遊び
- ✓ ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間
- ✓ ブレーキの効き具合
- ✓ 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ(踏みしろ、ホイール・パークの作動)
- ✓ 駐車ブレーキの効き具合
- ✓ ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- ✓ ブレーキ液の量
- ✓ マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷
- ✓ ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷
- ✓ ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- ✓ ブレーキバルブ、クイック・リリースバルブ、リレーバルブの機能
- ✓ 倍力装置のエア・クリーナの詰まり
- ✓ 倍力装置の油密・気密、チェックバルブ、リレーバルブの機能
- ✓ ドラムとライニングとのすき間
- ✓ シューの摺動部分、ライニングの摩耗
- ✓ ドラムの摩耗、損傷
- ✓ ディスクとパッドとのすき間
- ✓ ディスクパッドの摩耗
- ✓ ディスクの摩耗、損傷
- ✓ センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
- ✓ センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間

- ✓ センタ・ブレーキ・ライニングの摩耗
- ✓ センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- ✓ 二重安全ブレーキ機構の機能

■ 走行装置

- A ★タイヤの空気圧(スベアタイヤ含む)
- ✓ ★タイヤの亀裂、損傷
- ✓ ★タイヤの溝の深さ、異常な摩耗
- T ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
- ✓ フロント・ホイール・ベアリングのがた
- ✓ リヤ・ホイール・ベアリングのがた

■ 緩衝装置

- ✓ リーフ・サスペンションのスプリングの損傷
- ✓ リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷
- ✓ リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた
- ✓ コイル・サスペンション取付部、連結部の緩み、がた
- ✓ コイル・サスペンション各部の損傷
- ✓ ショック・アブソーバの損傷、油漏れ

■ 動力伝達装置

- ✓ クラッチ・ペダルの遊び
- ✓ クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間
- ✓ クラッチの作用
- ✓ クラッチの液量
- ✓ ☆トランスミッション及びトランスファの油漏れ
- ✓ ☆トランスミッション及びトランスファの油量
- T ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部分の緩み
- ✓ ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- ✓ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた
- ✓ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの継手部のがた
- ✓ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた
- ✓ ☆デファレンシャルの油漏れ
- ✓ ☆デファレンシャルの油量

■ 電気装置

- ✓ ☆点検プラグの状態
- ✓ 点火時期

- ✓ ディストリビュータのキャップの状態
- ✓ バッテリのターミナル部の緩み、腐食による接続不良
- ✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷

■ 原動機

- ✓ 低速と加速の状態
- ✓ 排気ガスの色
- ✓ CO・HCの濃度
- ✓ ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
- ✓ ●エア・クリーナのオイルの汚れ、量
- ✓ エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ
- ✓ ファン・ベルトの緩み、損傷
- ✓ 冷却装置の水漏れ

■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

- ✓ ブローバイ・ガス還元装置のメーリング・バルブの状態
- ✓ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- ✓ 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
- ✓ チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
- ✓ 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
- ✓ 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- ✓ 二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能
- ✓ 減速時排気ガス減少装置の機能
- ✓ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

■ 付属装置等

- ✓ 警告器の作用
- ✓ 窓ふき器の作用
- ✓ 洗浄液噴射装置の作用
- ✓ デフロスタの作用
- ✓ 施錠装置の作用
- ✓ ★エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食
- ✓ ★遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食
- ✓ マフラの機能
- ✓ エア・タンクの凝水
- ✓ エアコンプレッサの機能
- ✓ プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能

- T 車体、車体の緩み、損傷
- ✓ ※座席ベルトの損傷・作用
- L シャシ各部の給油脂状態
- 車載式故障診断装置
- ✓ OBDの診断の結果

日常点検

- ✓ バッテリの液量
- ✓ 冷却水の量
- ✓ X エンジン・オイルの汚れ及び量
- ✓ エンジンのかかり具合、異音
- ✓ ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカランプ等の点灯、点滅具合、汚れ、損傷

その他の点検・整備項目等・主な交換部品

エンジンオイル
オイルエレメント
R. ティースター

メンテナンスに関するアドバイス

整備主任者の氏名

点検の年月日 8年8月5日

整備完了年月日 8年8月5日

点検(整備)時の総走行距離 125336 km

次回の定期点検は 年

ます。

この記録簿は、一年間
携行保存して下さい。

使用者用

●CO、HC濃度
(アイドリング時)

CO	%
HC	ppm

●タイヤの溝の深さ
(1.6mm以上)

●ブレーキ・パッド、
ライニングの厚さ

前輪	左 10.9 mm	右 11.2 mm
後輪	左 7.3-7.8 mm	右 8.6-8.9 mm
前輪	左 8.3 mm	右 7.6 mm
後輪	左 7.4 mm	右 7.4 mm

※印の点検は、レンタカーに限る。●印の点検は大型特殊自動車対象。◎印は白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目。OBDとは車載式故障診断装置を示す。