

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04648	車名 フォワード	形状 低温冷凍車 パワーゲート		
初年度 平成29年06月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7113260		
乗員 2人	走行距離 373,114 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2017/6 菱重 -30°C設定 エバハウス 2017/6 日本フルハーフ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 ジョロダーレール2列 床編アルミ 90度ストッパー 断熱100mm(ドア) 2017/3 新明和 格納ゲート 1t 室内リモコン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, スペアキー, キセノンライト, DPD, HSA
--

外寸(長さ) 8,070 mm	外寸(幅) 2,350 mm	外寸(高さ) 3,270 mm
内寸(長さ) 5,880 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 2010mm 門口1920mm 床面地上高1040 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
スペア	10			
フロント 225/80R17.5	リア //			

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ・エンジン白煙 ・アイドリング時ブレ小 ・インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 5速ギア鳴り
---	----------------------

フレーム状態 良好	車輻状態 ・箱内傷凹み ・リア扉内側切れ穴 ・ナンバー灯1個不灯 ・室内ヒューズカバー欠  外気温16°C スタート 12°C →4h -13.7°C
--------------	--

**GROOVAVE**  
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。