

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04555	車名 エルフ	形状 木平 10尺 高床 3t4ナンバー		
初年度 令和4年07月	型式 2RG-NKR88A	車体番号 NKR88-7021038		
乗員 3人	走行距離 141,146 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年07月24日
上物 3方開				

シフト スムーサー	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, DPD, HSA, LDWS, ブリクラッシュブレーキ (PCB)
---

外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,120 mm	内寸(幅) 1,620 mm	内寸(高さ) 380mm 床面地上高850 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 195/85R16	リア //																			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石傷
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。