

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04571	車名 フォワード	形状 アルミウイング ワイド ベッド付		
初年度 平成28年12月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7103323		
乗員 2人	走行距離 268,813 km	最大積載量 2,900 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和8年12月07日
上物 2016/9 トレクス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 精工ラック リアフェンダーステンレス				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,バックカメラ,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト,DPD, HSA (メッキ)グリル、Fバンパー、コーナー
-------	--

外寸(長さ) 8,630 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,550 mm
内寸(長さ) 6,220 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2410mm 門口2320mm 床面地上高1050 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>要交換</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>要交換</td> <td></td> </tr> </table>		2	要交換							5	5	5						スペア	要交換	
	2	要交換																			
	5	5	5																		
	スペア	要交換																			
フロント 225/80R17.5	リア //																				

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 エンジンプレ小	ミッション、デフ状態 良好
-------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・荷箱内パネル傷凹み、左側一部割れ ・右ロックロッド閉まり悪い ・リアバンパー左右カバー欠 ・セキュリティースイッチ有
--------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。