

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500030	車名 いすゞ エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成25年09月	型式 TKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7032680		
乗員 3人	走行距離 75,425 km	最大積載量 500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 アイチ SE08C 2013/09 8.0m				

シフト スムーサー?	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有 (左)			

その他装備 バックカメラ エンジンヒーター PTOレバー


外寸(長さ) 4,870 mm	外寸(幅) 1,710 mm	外寸(高さ) 2,510 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">9</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スペア	9		
8	8											
8	8	8	8									
スペア	9											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無

フロント 195/85R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 良好



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 良好 (オイルにじみ)	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・各所カンバン消しペイント有 ・ルーフ凹み有
--------------	-----------------------------------

