

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04536	車名 エルフ	形状 木平 10尺 高床		
初年度 令和6年10月	型式 2TG-NJR88AF	車体番号 NJR88-7020696		
乗員 3人	走行距離 49,802 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年10月15日
上物 3方開				

シフト アイシム	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,DPD,LDWS,IESC,プリクラッシュブレーキ(PCB)

外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,120 mm	内寸(幅) 1,620 mm	内寸(高さ) 380mm 床面地上高960 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>□</td> <td>□</td> <td></td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>要交換</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>		5	5			□	□		要交換	□	□	要交換	□	□	□	□	スペア	10	□	
	5	5																		
	□	□																		
要交換	□	□	要交換																	
□	□	□	□																	
スペア	10	□																		
フロント 185/85R16	リア 215/85R16																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 有り	修復箇所 右Fピラー凹み
-----------	-----------------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷
--------------	------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。