

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500032	車名 いすゞ エルフ	形状 ダンプ		
初年度 令和5年07月	型式 2RG-NJR88AD	車体番号 NJR88-7014518		
乗員 3人	走行距離 34,598 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年7月18日
上物 2023/03 新明和 DR2-0110SY S2303055677 3方開 強化ダンプ				

シフト F5	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有 (左)			

その他装備 ETC2.0 LEDヘッドライト 坂道発進補助装置 車線逸脱警報装置 横滑り防止 衝突被害軽減ブレーキ
--


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

フロント 205/70R16	リア //
-------------------	----------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無

フロントガラス 良好



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ルーフキズ凹み有
--------------	-------------------

