

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04493	車名 エルフ	形状 中温冷凍車 10尺 フルフラットロー		
初年度 平成26年09月	型式 TKG-NMR85AN	車体番号 NMR85-7026521		
乗員 3人	走行距離 97,255 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2014/9 東プレ XV22HOC-Q -5℃設定 エバハウス 2014/9 東プレ 左スライドドア リア観音扉 床鉄 断熱55mm(スライドドア) 90度ストッパー				

シフト スーマーEX	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,ASR
--

外寸(長さ) 5,040 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 2,810 mm
内寸(長さ) 3,100 mm	内寸(幅) 1,730 mm	内寸(高さ) 1820mm 床面地上高910 mm

タイヤ状態(分山)																																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	2		2										2	2	2	2																			10	
2		2																																		
2	2	2	2																																	
				10																																
フロント 205/70R16	リア 〃																																			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 ミッション下部オイルしみ小
-----------------------------	-----------------------------

フレーム状態 錆小	車輛状態 ・床後方凹み、捲れ ・左テールレンズヒビ ・キーレス不良
--------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。