

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04631	車名 キャンター	形状 木平 パワーゲート 10尺 全低床 カスタム 2.95t4ナンバー		
初年度 令和3年02月	型式 2PG-FBAV0	車体番号 FBAV0-581621		
乗員 3人	走行距離 99,928 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 ヘッダーパネル鉄 アオリ上部欄干 2021/1 極東開発 垂直ゲート 800kg				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,キーレス,キセノンライト,ナビ,ドラレコ,DPF,EZGO,LDWS,ESP,アクティブブレーキアシスト(AMB) (メッキ)コーナー、グリル、Fバンパー
-------	---

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 380mm 欄干630mm 床面地上高810 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2	2							2	2	2	2					スペア	10		
2	2																				
2	2	2	2																		
スペア	10																				
フロント 205/75R16	リア //																				

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・下床前側割れ ・アオリ取っ手部曲り
--------------	-------------------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。