

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04520	車名 デュトロ	形状 プレスパッカー		
初年度 平成29年11月	型式 TPG-XZU600X	車体番号 XZU600-0016788		
乗員 3人	走行距離 53,802 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2017/4 極東開発 GB43-27-S プレス式 4.3立米 汚水タンク 連続スイッチ				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スペアキー, アイドリングストップ, DPR, VSC, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー (PCS), プレーキロック, ドラレコ(SD欠)

外寸(長さ) 5,290 mm	外寸(幅) 1,850 mm	外寸(高さ) 2,300 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	欠	□	
8	8															
8	8	8	8													
□	□	□	□													
スペア	欠	□														
フロント 205/85R16	リア //															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・押込み板取付部凹み ・プレス板裏側カバー部錆穴小

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。