

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500028	車名 いすゞ エルフ	形状 冷蔵冷凍車PG		
初年度 令和2年02月	型式 2RG-NLR88AN	車体番号 NLR88-7002362		
乗員 3人	走行距離 12,584 km	最大積載量 1,500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2020/1 東プレ XV22LSC-P エバハウス スタンバイ リア観音扉 サイドドア(左右) キーストン 断熱70mm(サイド、リア) 2019/12 極東開発 垂直ゲート 庫内リモコン				

シフト AT(スーマーEX)	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有(左)			

その他装備 バックカメラ カーナビ ETC アイドリングストップ LDWS IESC プリクラッシュブレーキ(PCB)
--


外寸(長さ) 5,040 mm	外寸(幅) 1,910 mm	外寸(高さ) 2,810 mm
内寸(長さ) 3,000 mm	内寸(幅) 1,670 mm	内寸(高さ) 1,740 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スベア</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	4	4			□	□			3	3	3	3	□	□	□	□	スベア	10		
4	4																			
□	□																			
3	3	3	3																	
□	□	□	□																	
スベア	10																			

フロント 195/75R15	リア 〃
-------------------	---------

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 無

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内温度 18.5°C→-16.5°C(2h)

