

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04606	車名 デュトロ	形状 木平 パワーゲート ワイド超ロング 高床		
初年度 令和4年03月	型式 2KG-XZU730M	車体番号 XZU730-0003303		
乗員 3人	走行距離 103,536 km	最大積載量 4,300 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 精工ラック 2021/12 新明和 垂直ゲート 800kg				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ, アイドリングストップ, LEDヘッドライト,PR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティ (PCS)
---

外寸(長さ) 7,480 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,290 mm
内寸(長さ) 5,510 mm	内寸(幅) 2,100 mm	内寸(高さ) 390mm 床面地上高1060 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 要交換
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 要交換	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 要交換	<input checked="" type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア <input checked="" type="checkbox"/> 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フロント 225/80R17.5	リア //		

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパンドレン部オイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
---------------------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ボディー各所傷 ・キャブバックパネル傷 ・横根太一部ヒビ ・アオリ内板傷一部割れ
--------------------	--

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。