

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04762	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 令和2年03月	型式 2KG-FC2ABA	車体番号 FC2AB-116873		
乗員 3人	走行距離 18,627 km	最大積載量 2,400 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2020/1 ユニック URG344 フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック4対 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ,ドラレコ,DPR,VSC,ESスタート
--

外寸(長さ) 8,170 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 5,410 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400mm 床面地上高1060 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スベア	8		
8	8																			
8	8	8	8																	
スベア	8																			
フロント 245/80R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好、塗装跡	車輛状態
------------------	------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。