

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04727	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成26年02月	型式 TKG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-14944		
乗員 3人	走行距離 63,918 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2014/2 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴4対 精エラック				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,スペアキー,DPR
-------	------------------

外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,240 mm	外寸(高さ) 3,060 mm
内寸(長さ) 5,410 mm	内寸(幅) 2,130 mm	内寸(高さ) 410mm 床面地上高1040 mm

タイヤ状態(分山)	5	5		
	5	5	5	5
	スペア	10		
フロント 225/90R17.5	リア //			

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
有り	・左Fピラー修正

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム各所錆、塗装跡	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・横根太食い込み、一部割れ ・キャブバックパネル傷凹み ・縦根太左先端割れ ・アンテナ折れ ・Fインナーパネル修正
-----------------------	---

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。